

Honda rappelle Civic, CR-V and HR-V Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : Civic, CR-V and HR-V Codes de modèle: Civil (FC1, FK6, FK7, FK8), CR-V (RT5, RT6, RW1, RW2), HR-V (RU1). Pays de production: Mexique, Japon, Turquie et United Kindom.
- Marque : Honda
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 2018 and 2019.
- Informations complémentaires : Civic (e11*2007/46*3633*), CR-V (e6*2007/46*0265*01, e6*2007/46*0265*02), HR-V (e6*2007/46*0158*).

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison de conditions de moulage inappropriées, la densité de la résine pour la pompe à carburant à basse pression est réduite, ce qui la fait gonfler et se déformer par le carburant. Par conséquent, la roue interfère avec le couvercle de la pompe et rend la pompe à carburant inopérante. En conséquence, le moteur peut décrocher, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre