

Honda rappelle Accord, Civic, CR-V, Integra, Logo, Shuttle Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Accord, Civic, CR-V, Integra, Logo, Shuttle** Pays de production: Japon (CR-V, Integra, Logo, Shuttle), Royaume-Uni (Accord), Civic (États-Unis). Code modèle: Accord (CH159), Civic (EJ819, EJ619, EJ617), CR-V (RD174, RD175, RD184, RD185), Integra (DC231), Logo (GA335, GA345), Navette (RA382, RA383);
- Marque : **Honda**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 1996 and 2000.
- Informations complémentaires : **Accord** (1998100026310000), **Civic** (1996100011800000, 1996100011830003, 1996100011860006, 1996100011920000), **CR-V** (1997100014740001, 1997100014780005, 1997100014730000, 1997100014770004); , **Integra** (1997100042790000), **Logo** (1998100038300000, 1998100038310001), **Shuttle** (1998100007010000, 1998100007020001).

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les gonfleurs d'airbag peuvent être défectueux et peuvent créer une pression interne excessive en cas d'activation. En conséquence, le caisson de gonflage métallique peut se rompre, ce qui fait que des fragments métalliques sont propulsés à travers l'airbag et dans l'habitacle, blessant les occupants du véhicule.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre