

Honda rappelle HR-V, CR-V, Civic Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **HR-V, CR-V, Civic Voiture de tourisme**
- Marque : **Honda**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 2 February 2015 and 23 May 2018.**
- Informations complémentaires : **e11*2001/116*0302*11, e11*2001/116*0302*12, e11*2001/116*0302*13, e11*2001/116*0257*12, e11*2001/116*0257*13, e11*2001/116*0257*14, e6*2007/46*0158*00, e6*2007/46*0158*01, e6*2007/46*0158*02**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En cas d'accélération/décélération répétée, le système de contrôle des émissions de l'unité de contrôle du moteur diesel (ECU) n'est pas en mesure d'empêcher l'accumulation de soufre à l'intérieur du catalyseur en raison du manque de robustesse du logiciel de contrôle du moteur. Cela réduit les performances de purification des oxydes d'azote (NOx). Par conséquent, il ne satisfait pas à l'exigence réglementaire relative au niveau d'émissions.**
- Risques encourus par le consommateur : **Environnement**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre