

Bmw rappelle 3er, 5er Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **3er, 5er Voiture de tourisme** sous le code de rappel BMW: 0032930200
- Marque : **Bmw**
- GTIN 7.4.1999 to 10.12.2003
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e1*98/14*0097*, e1*98/14*+ 2001/116*0144, 0167*, 0112*, 0146*, e1*98/14*0028*, 0022*, Types: 346L, 346X, 346K, 346C, 346R, 5/D, 5/DS

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le **générateur de gaz** sur le côté conducteur de l'airbag pourrait éclater en cas d'activation du coussin gonflable s'il avait été exposé à une humidité élevée de l'air, à des températures élevées et à d'importantes fluctuations de température pendant plusieurs années. Cela pourrait entraîner le rejet de pièces métalliques, ce qui augmenterait le risque de blessure des occupants du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre