

Honda rappelle CRF250LA, CRF250RLA, CBF300RNA Moto

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : CRF250LA, CRF250RLA, CBF300RNA Motos sous le code de rappel Honda: 3KS.& #13;#13; & #13;
- Marque : Honda
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 01 June 2018 and 09 November 2018 (CRF250LA) and 01 June 2018 and 11 December 2018 (CRF250RLA, CBF300RNA).
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e13*168/2013*00068*00, e13*168/2013*00368*00; types MD44, NC55

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le circlip à l'arbre principal peut se détacher de sa rainure, ce qui peut provoquer la rupture des dents d'engrenage dans la transmission.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre