

Toyota, Lexus rappelle Auris, Yaris, IS Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Auris, Yaris, IS Voiture particulière sous le code de rappel Toyota/Lexus: 5KET-039.**
- Marque : **Toyota, Lexus**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between January 2010 and December 2017.**
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers: e11*2001/116*0305*, e11*2007/46*0152*, e11*2001/116*0206*; types: E15UT(a), XP13M(a), XE2(a)**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le générateur de gaz du côté conducteur de l'airbag frontal peut être défectueux.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre