

Honda rappelle PCX125 (WW125), PCX150 (WW150) Moto

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **PCX125 (WW125), PCX150 (WW150) Motos** sous le code de rappel Honda: 3KN.
- Marque : **Honda**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 14 April 2014 and 22 December 2017.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e4*2002/24*3061*01, e4*2002/24*3063*01 Model year: 2015-2018.

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Oxydation possible et résistance accrue à la surface de contact de l'interrupteur de signal de virage, de l'interrupteur de danger et de l'interrupteur de variateur.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre