

**Bmw rappelle 5er, X5 Voiture particulière**



- Noms des modèles ou références concernés : **5er, X5 Voiture de tourisme**. Code de rappel de l'entreprise: **0032790200**
- Marque : **Bmw**
- **GTIN** The vehicles concerned were manufactured between April 2000 and September 2004.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: **e1\*98/14\*0028, e9\*98/14\*0022, e1\*98/14\*0153, e1\*2001/116\*0153**; Types: **5/D, 5/DS, X53**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **En raison de la mise à niveau du volant, certains véhicules peuvent être équipés d'un airbag conducteur doté d'un générateur de gaz qui pourrait éclater en cas d'activation de l'airbag s'il a été exposé à des cycles d'humidité et de chaleur au fil du temps.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre