

Land Rover rappelle Range Rover Evoque (LZ), Discovery Sport (LC) Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : **Range Rover Evoque (LZ), Discovery Sport (LC) Voiture de tourisme.**
- Marque : **Land Rover**
- **GTIN 27.10.2021 - 18.07.2025**
- Informations complémentaires : **e5*2007/46*0076*00, e5*2007/46*1058*00**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le moteur du véhicule peut ne pas redémarrer après avoir roulé en mode véhicule électrique (VE) en raison d'un problème logiciel dans le module de commande de l'onduleur lorsque la charge de la batterie haute tension (HV) diminue. Cela pourrait entraîner une perte de puissance motrice, augmentant le risque d'accident et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre