Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 16/11/2026

BRITAX PUERICULTURE BRITAX PUERICULTURE SARL rappelle Siège-coque (siège auto bébé) BABY-SAFE PRO, vendu seul ou en kit avec la base ISOFIX VARIO BASE 5Z



- Noms des modèles ou références concernés : **BABY-SAFE PRO, vendu seul ou en kit avec la VARIO BASE 5Z**
- Marque : **Britax Römer**
- **Lot 2000039636 2000039637 2000040835 2000040837 2000040838 2000040841 2000040842 2000040844 2000042124 2000042125 2000042418 2000042419 2000042643**
  Lot 2000039740 2000039741 2000040845 2000040847 2000040848 2000040851 2000040852 2000040854 2000042126 2000042127 2000042604 2000042607 2000042659
- Conditionnements : **Les produits sont livrés dans un carton. À l'intérieur, le produit est accompagné de dépliants, d'un guide de démarrage rapide renvoyant au manuel numérique et de consignes de sécurité.**
- Date début/fin de commercialisation : **du 06/04/2026 au 09/10/2026**
- Informations complémentaires : **Le BABY-SAFE PRO est un siège auto bébé dos à la route, prévu pour les enfants jusqu'à 85 cm et 13 kg. Utilisé avec la base ISOFIX VARIO BASE 5Z, il s'installe dans un véhicule. Seul le siège-coque est concerné. La VARIO BASE 5Z, vendue seule ou en kit, n'est pas concernée. La référence article, le numéro de lot et la date de production figurent sur l'étiquette placée sous la coque. Le numéro de série se vérifie sur www.baby-safe-check.com.**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **EURL BEBE CLAYE EN MAIN / BEBE 9 CLAYE SOUILLY MAXI BEBE SARL / ESPACE BEBE 9 VALENCE / PLATEAU DES COULEUR NEWORCH SAS/ Orchestra Gennevilliers SARL DISTRIB ETIK SARL LULILO/MADE IN BEBE SAS BOB ET FREDDY / BEBE 9 BESANCON**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En position inclinée, la boucle du harnais peut s'ouvrir ou se rompre en cas de collision frontale. L'enfant risque alors de ne pas être correctement retenu.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**
- Description complémentaire du risque : **Lorsque le siège-coque BABY-SAFE PRO est installé sur la VARIO BASE 5Z en position inclinée, la boucle du harnais peut se détacher ou se casser lors d'une collision frontale. L'enfant peut alors être insuffisamment maintenu, ce qui peut provoquer des blessures.**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Contacter le service consommateur.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Echange, Réparation.**

CONTACT

- Numéro de contact : **0159034239**
- Informations complémentaires publiques : **Cessez immédiatement d'utiliser le BABY-SAFE PRO sur la VARIO BASE 5Z en position inclinée. Jusqu'à la réalisation de la mesure corrective, utilisez le siège-coque uniquement en position redressée sur la base, ou installé avec la ceinture de sécurité du véhicule sans la base, conformément au manuel d'utilisation. Rendez-vous sur www.baby-safe-check.com. Vous pouvez aussi faire [...]**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre