

Nissan rappelle Townstar XFK Van de passagers

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Townstar XFK Une fourgonnette.**
- Marque : **Nissan**
- GTIN **17.10.2024 - 29.10.2024**
- Informations complémentaires : **e2*2018/858*00024 - e2*2018/858*00025**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les goupilles de charnière de la porte arrière peuvent manquer en raison d'un montage incorrect. Cela pourrait empêcher la porte arrière d'être solidement retenue lors d'une collision arrière, ce qui augmenterait le risque de blessure.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre