

Nissan rappelle Interstar Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Interstar Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Nissan**
- GTIN **25.09.2024 - 25.03.2025**
- Informations complémentaires : **e2*2018/858*00081*01**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'arbre de la colonne de direction intermédiaire n'est pas correctement positionné, ce qui peut causer des dommages pendant l'installation. De tels dommages peuvent entraîner une variation de la sensation de la direction assistée, entraînant potentiellement une perte de contrôle sur le véhicule conduisant à un accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre