

Peugeot rappelle 3008 V2, 508 V2 Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **3008 V2, 508 V2 Voiture de tourisme.**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN 02.07.2019 – 12.10.2022 // VIN: VF3M45GBUKS294549 - VF3M4DGGZUNS150417 3008 V2 10.07.2019 – 19.04.2022 // VIN: VR3F3DGGZTKY140598 - VR3F4DGGZTNY538760 508 V2
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0534*10 - e2*2007/46*0534*19 3008 V2, e2*2007/46*0534*21 3008 V2, e2*2007/46*0534*23 3008 V2, e2*2007/46*0628*05 - e2*2007/46*0628*11 508 V2, e2*2007/46*0628*13 508 V2, e2*2007/46*0628*18 508 V2

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le véhicule peut avoir une batterie haute tension défectueuse, ce qui pourrait causer une surchauffe et provoquer l'incendie de la batterie ou du véhicule.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre