

Peugeot rappelle 208 V2, 308 V3, 408, 2008 V2, 3008 V2, 3008 V3, 5008 V2, 5008 V3 Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : 208 V2, 308 V3, 408, 2008 V2, 3008 V2, 3008 V3, 5008 V2, 5008 V3 Voiture de tourisme.
- Marque : Peugeot
- GTIN 11.4.2023 - 22.4.2025 208 V2 2.4.2024 - 17.4.2025 308 V3 2.4.2024 - 17.4.2025 408 26.10.2022 - 23.5.2024 3008 V2 26.7.2023 - 22.4.2025 3008 V3 4.4.2024 - 22.4.2025 2008 V2 5.12.2023 - 22.4.2025 5008 V3 7.11.2022 - 9.10.2024 5008 V2
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0534*25- *27 3008 V2, e2*2007/46*0534*25- *28 5008 V2, e2*2007/46*0628*29- *35 408, e2*2007/46*0628*29- *36 208 V2, e2*2007/46*0628*37 408, e2*2007/46*0639*26- *36 308 V3, e2*2007/46*0639*29- *35 2008 V2, e2*2018/858*00064*00- *08 3008 V3, e2*2018/858*00064*02- *07 5008 V3, g11*2018/858*00524*00- *03 3008 V3, g11*2018/858*00524*00- *03 5008 V3

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le véhicule peut présenter une fuite de carburant dans le tuyau à haute pression, entre la pompe à haute pression et le rail, en raison de l'absence d'écrou. Cela peut provoquer un incendie dans le véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre