

Peugeot rappelle 308 III, 408, 3008 II, 3008 III, 5008 II, 5008 III - MHEV/PHEV Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : 308 III, 408, 3008 II, 3008 III, 5008 II, 5008 III - MHEV/PHEV Voiture particulière.
- Marque : Peugeot
- GTIN 05.12.2023 - 13.09.2024 (5008 III) 09.02.2023 - 14.09.2024 (5008 II) 09.02.2023 - 23.05.2024 (3008 II) 15.02.2023 - 13.09.2024 (308 III) 26.07.2023 - 13.09.2024 (3008 III) 29.04.2023 - 13.09.2024 (408)
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0534*25 to e2*2007/46*0534*27 (3008 II), e2*2007/46*0534*25 to e2*2007/46*0534*28 (5008 II), e2*2007/46*0628*25 to e2*2007/46*0628*32 (308 III), e2*2007/46*0628*26 to e2*2007/46*0628*31 (408), e2*2018/858*00064*00 to e2*2018/858*00064*05 (3008 III), e2*2018/858*00064*02 to e2*2018/858*00064*05 (5008 III), g11*2018/858*00524*00 and g11*2018/858*00524*01 (3008 III), g11*2018/858*00524*00 and g11*2018/858*00524*01 (5008 III)

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'une faiblesse dans l'interface de sertissage du raccord d'accouplement rapide monté sur la pompe à carburant haute pression, une fuite peut se produire dans le tuyau de carburant à l'intérieur du compartiment moteur. Cela peut entraîner l'incendie du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre