

Peugeot rappelle 3008, 5008 Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **3008, 5008 Voiture particulière**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN 17.7. 2023 - 29.11.2024 : **3008 5.12.2023 - 29.11.2024 : 5008**
- Informations complémentaires : **e2*2018/858*00064*00 3008, e2*2018/858*00064*01 3008, e2*2018/858*00064*02 3008, e2*2018/858*00064*02 5008, e2*2018/858*00064*03 3008, e2*2018/858*00064*03 5008, e2*2018/858*00064*04 3008, e2*2018/858*00064*04 5008, e2*2018/858*00064*05 3008, e2*2018/858*00064*05 5008, e2*2018/858*00064*06 3008, e2*2018/858*00064*06 5008, g11*2018/858*00524*00 3008, g11*2018/858*00524*00 5008, g11*2018/858*00524*01 3008, g11*2018/858*00524*01 5008**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le support de joint à bille avant gauche ou droit sur le bras de suspension inférieur avant peut avoir des vis de fixation défectueuses, ce qui pourrait se casser. Deux vis manquantes feront pivoter le support à rotule et la roue affectée changera de direction et frappera le garde-boue, ce qui peut affecter la capacité de direction du véhicule, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre