Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 13/12/2024

Pirelli, Metzeler rappelle Scorpion Trail II (Pirelli), Tourance Next (Metzeler), Tourance Next II (Metzeler) Pneu de moto



- Noms des modèles ou références concernés : **Scorpion Trail II (Pirelli), Tourance Next (Metzeler), Tourance Next II (Metzeler) Pneu de moto.**
- Marque : **Pirelli, Metzeler**
- **GTIN 01.01.2017 - 30.09.2024 (Scorpio Trail II 150/70R18 M/C 70V), (TIN): (1)EB 2M X032 28.11.2016 - 10.06.2024 (Tourance Next 150/70R18 M/C 70V), (TIN) : (1)EB 0M X033 29.08.2022 - 26.08.2024 (Tourance Next II 150/70R18 M/C 70W), (TIN): (1)EB 0M 410P 30.08.2021 - 24.06.2024 (Tourance Next II 150/70R18 M/C 70V), (TIN): (1)EB 0M 614L 30.11.2016 - 30.09.2024**
- Informations complémentaires : **E3-75R -002028 Ext. 2 (Tourance Next), E3-75R -002028 Ext. 3 (Scorpion Trail II), E4-75R -0015919 (Tourance Next II), E4-75R -0017481 (Tourance Next II)**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les pneus peuvent souffrir d'une usure irrégulière, ce qui peut entraîner la défaillance des cordons du pneu. Cela peut conduire à un détachement de la bande de roulement des pneumatiques et/ou à une perte soudaine de pression d'air. Cela peut entraîner une perte de contrôle de la moto pendant la conduite, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre