

Bmw rappelle 1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer, 3, 3 Saloon/Touring/GT, 4, 5, 5 Gran Turismo, 6, X1, X3, X5, X6 Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : 1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer, 3, 3 Saloon/Touring/GT, 4, 5, 5 Gran Turismo, 6, X1, X3, X5, X6 Voitures particulières, équipées d'un airbag Takata par conversion du volant en «Sport» ou «M Sport».
- Marque : Bmw
- GTIN 13.03.2003 - 20.06.2018
- Informations complémentaires : 1C, 1K2, 1K4, 3-V, 390L, 3C, 3K, 3K-N1, 3L, 5K, 5L, 6C, F1X, F2AT, F2GT, GT, K-N1, UKL-L, X-N1, X1, X1-N1, X3, X5, X6, X83, e1*2001/116*0249*, e1*2001/116*0308*, e1*2007/46*0215*, e1*2007/46*0273*, e1*2007/46*0273*04, e1*2007/46*0275*, e1*2007/46*0277*08, e1*2007/46*0283*, e1*2007/46*0314*, e1*2007/46*0315*, e1*2007/46*0316*08-10, e1*2007/46*0363*, e1*2007/46*0371*13, e1*2007/46*0371*19, e1*2007/46*0412*08, e1*2007/46*0421*10, e1*2007/46*0454*05, *13, e1*2007/46*0454*11, e1*2007/46*0455*, e1*2007/46*0508*02, e1*2007/46*0512*00, *13, e1*2007/46*0559*, e1*2007/46*0562*, e1*2007/46*1675*00, e1*2007/46*1676*00, e1*2007/46*1677*00, e24*2007/46*0022*, e24*2007/46*0022*03, *05, e24*2007/46*0024*, individual approval

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le propulseur dans l'airbag du conducteur peut se détériorer avec le temps. Si les airbags se déploient, des fragments du gonfleur pourraient blesser les occupants du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre