

**Skoda rappelle Citigo, Roomster, Praktik, Fabia II, Fabia III, Rapid, Octavia III, Superb III, Karoq, Kodiahq
Voiture particulière**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : Citigo, Roomster, Praktik, Fabia II, Fabia III, Rapid, Octavia III, Superb III, Karoq, Kodiahq Voitures particulières, équipées d'airbags Takata.
- Marque : Skoda
- GTIN 24.09.2012 - 27.06.2014
- Informations complémentaires : 3T, 5E, 5J, AA, NH, NS, NU, e11*2001/116*0291*, e11*2001/116*0326*, e11*2007/46*0013*, e11*2007/46*0243*, e11*2007/46*0250*, e13*2007/46*1169*, e8*2007/46*0249*00-*25, e8*2007/46*0272*

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le **propèrgol** dans l'airbag du conducteur peut se détériorer avec le temps. Si les airbags se déploient, cela pourrait entraîner des fragments du gonfleur blessant les occupants du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre