Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 17/12/2021

Mazda rappelle CX8 / CX9 /RX8 Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **CX8 / CX9 /RX8 Voiture de tourisme**
- Marque : **Mazda**
- **GTIN CX7 : 1 January 2007 - 12 June 2009 CX9 : 25 June 2008 - 9 August 2012 RX8 : 26 July 2003 – 1 July 2010**
- Informations complémentaires : **CX7 : "e11*2001/116*0308*00 e11*2001/116*0308*01", CX9 : "e13*KS07/46*0005*00 e13*KS07/46*0005*01 e13*KS07/46*0005*02", RX8 : " e11*2001/116*0199*00 e11*2001/116*0199*01 e11*2001/116*0199*02 e11*2001/116*0199*03 e11*2001/116*0199*04 e11*2001/116*0199*05 e11*2001/116*0199*06 "**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le gonfleur de coussin gonflable propulseur peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition à long terme à l'humidité et peut provoquer l'explosion du module de coussin gonflable passager avant lorsqu'un coussin gonflable se déploie. La pression interne excessive peut causer la rupture du corps de gonflement et des fragments métalliques peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre