Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 17/07/2020

Bmw rappelle I3, X1, X2 Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **I3, X1, X2 Voiture de tourisme**
- Marque : **Bmw**
- **GTIN 12/3/2020 to 20/3/2020**
- Informations complémentaires : **e1*2007/46*1213, e1*2007/46*1676, e1*2007/46*0371,e1*2007/46*1824; Types: BMWi-1, F1X, UKL-L, F2X**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Un capteur de détection de renversement à l'intérieur de l'unité de commande du coussin gonflable peut être défectueux. Par conséquent, en cas d'accident dans lequel le véhicule bascule au-dessus de son toit, l'airbag risque de ne pas se déployer correctement, augmentant ainsi le risque de blessures des passagers.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre