Rappel de produit
pour des raisons de sécurité

Publication du 20/06/2025

Honda rappelle **Honda Motocyclette**



- Noms des modèles ou références concernés : **Honda Une moto.**
- Marque : **Honda**
- **GTIN 25.10.2024 - 27.03.2025**
- Informations complémentaires : **CB1000S/SPS, CB750AS, CMX1100A2S/AS, CRF1100A3S/AS/A4S, NT1100AS, XL750S, e4*168/2013*00184*00, e6*168/201, e6*168/2013*00158*00, e6*168/2013*00161*00 (L3e-A3), e6*168/2013*00162*00 (L3e-A2), e6*168/2013*00166*00 (L3e-A3), e6*168/2013*00168*00 (L3e-A2)**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'un boulon d'étanchéité défectueux, l'huile peut éclabousser le pneu arrière pendant la conduite, ce qui entraîne une perte de contrôle et une chute du pilote.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre