

BMW ALPINA rappelle D3, B5, D5, B6, XD3, B3, B4, D4, B3S, B4S Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : D3, B5, D5, B6, XD3, B3, B4, D4, B3S, B4S Voitures particulières équipées d'un coussin gonflable Takata par conversion du volant en "Sport" ou "M Sport". Série : E90, E91, E92, F06, F10, F11, F12, F13, F25, F30, F31, F32, F33.
- Marque : BMW ALPINA
- GTIN 13.03.2003 - 20.06.2018
- Informations complémentaires : e1*KS07/46*0005*00 -*05, e1*KS07/46*0011*00 -*10, e1*KS07/46*0018*00, e1*KS07/46*0034*00 -*11, e1*KS07/46*0035*00 -*06

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le propergol dans l'airbag du conducteur peut se détériorer avec le temps. Si les airbags se déploient, cela pourrait entraîner des fragments du gonfleur blessant les occupants du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre