Rappel de produit
pour des raisons de sécurité

Publication du 25/03/2022

Toyota rappelle C-HR, GR Yaris, Yaris. Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **C-HR, GR Yaris, Yaris. Nom du modèle (Code du modèle): C-HR (MAXH10, NGX10, ZGX10, ZYX11), GR Yaris (GXPA16) et Yaris (KSP211, MXPA11, MXPH11); Année de modèle: 2020-2021; Pays de production: Turquie (C-HR), Japon (GR Yaris) et France (Yaris).**
- Marque : **Toyota**
- **GTIN C-HR (20.03.2020 - 26.07.2021) , GR Yaris (24.06.2020 - 02.08.2021), Yaris (06.07.2020 - 21.06.2021).**
- Informations complémentaires : **e6*2007/46*0338*04, e6*2007/46*0454*00, e6*2007/46*0437*01.**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le capteur radar peut être défectueux en raison d'une installation défectueuse. Cela peut entraîner un défaut de détection d'un véhicule à l'avant par le SCP (système de précollision), qui ne fournira pas d'avertissement ou d'assistance au freinage et le véhicule n'affichera pas au conducteur un message ou un indicateur indiquant que le SCP ne fonctionne pas. Cela peut augmenter le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre