Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 24/12/2021

Honda rappelle CBR1000STL/SPL ; CMX1100AM/DM Motocyclette



- Noms des modèles ou références concernés : **CBR1000STL/SPL ; CMX1100AM/DM — Code du modèle (modèle): SC82 (CBR1000SPL, CBR1000STL), SC83 (CMX1100AM, CMX1100DM); — Année modèle: 2020-2021.**
- Marque : **Honda**
- **GTIN CBR1000SPL (14/04/2021~28/07/2021//27/04/2021~11/06/2021) CBR1000STL (18/05/2021~07/06/2021) CMX1100AM (15/04/2021~24/08/2021) CMX1100DM (20/05/2021~20/08/2021)**
- Informations complémentaires : **e4*168/2013*00126*00, e6*168/2013*00063*00.**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'une erreur de fabrication, la moto peut avoir des performances d'étanchéité insuffisantes en raison d'une faible marge de chevauchement avec le cou de remplissage dans le système de refroidissement du moteur. Si le véhicule est utilisé en permanence dans cet état, le liquide de refroidissement à haute température peut s'échapper du tube de trop-plein, ce qui pourrait causer un accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre