Rappel Conso

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 01/10/2021

Lexus, Toyota rappelle Corolla, Yaris, Highlander, RAV4, UX200, UX300e Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **Corolla, Yaris, Highlander, RAV4, UX200, UX300e Codes de modèle Toyota: Corolla TMMT (MZEA11, ZRE210, ZWE211, ZWE213), Corolla TMUK (MZEH12, NRE210, ZWE211), GR Yaris (GXPA16), Yaris TMMF (KSP211, MXPA11, MXPH11), Highlander (AXUH78), RAV4 HEV (AXAH52, AXAH54, AXAL52, AXAL54, MXAA52, MXAA54), RAV4 PHVE (AXAP54).**
- Marque : **Lexus, Toyota**
- **GTIN Corolla TMMT: 31.10.2020 - 23.02.2021 Corolla TMUK: 8.09.2020 - 16.03.2021 GR Yaris: 30.09.2020 - 05.03.2021 Highlander: 02.11.2020 - 06.04.2021 RAV4 HEV: 04.08.2020 - 24.03.2021 RAV4 PHVE: 08.06.2020 - 09.03.2021 UX200/250h: 04.11.2020 - 15.03.2021 UX300e: 19.08.2020 - 23.03.2021 Yaris TMMF: 09.07.2020 - 14.04.2021**
- Informations complémentaires : **e6*2007/46*0318*04, e6*2007/46*0316*03, e6*2007/46*0454*00, e6*2007/46*0437*01 e6*2018/858*00001*00, e6*2007/46*0429*00, e6*2007/46*0289*04, e6*2007/46*0263*03, e6*2007/46*0448*01.**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'une erreur de mise à jour logicielle spécifique qui peut provoquer une réinitialisation brutale, le module de communication de données (DCM) peut être endommagé. Par conséquent, il ne sera plus possible de lancer un appel d'urgence à l'aide du système eCall.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre