Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 06/08/2021

Toyota rappelle Prius Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **Prius Modèle (code cadre): Prius (ZVW50, ZVW55); Vin Range (Code-cadre): KB3FU #03094121-03095447 (ZVW50), L93FU #03022600-03031244 (ZVW55); Année de modèle: 2021.**
- Marque : **Toyota**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 1 July 2020 and 31 May 2021.**
- Informations complémentaires : **e6*2007/46*0339*05**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La programmation de la fonction du système de pré-ollision (SCP) peut être inadéquate, ce qui pourrait retarder l'application de la fonction d'assistance au freinage avant l'écrasement. Cela peut se traduire par une réduction globale de la vitesse du véhicule par rapport à la conception, ce qui augmente le risque de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre