Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 23/10/2020

Land Rover rappelle Range Rover, Range Rover Sport Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **Range Rover, Range Rover Sport Véhicules équipés d'un moteur diesel 6 cylindres I6 3.0L; année modèle 2021**
- Marque : **Land Rover**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 27 August and 29 September 2020.**
- Informations complémentaires : **e5*2007/46*1053 - Range Rover, e5*2007/46*1056 - Range Rover Sport**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le tuyau de recirculation de gaz d'échappement (EGR) peut ne pas avoir été fabriqué conformément aux spécifications et peut se fissurer, permettant l'évacuation des gaz d'échappement à haute température. Par conséquent, le gaz échappé peut entrer en contact avec le capuchon en plastique de l'arbre à came variable et le faire fondre, ce qui permet à l'huile liquide d'être exposée aux gaz d'échappement chauds, augmentant ainsi le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre