

Harley - Davidson rappelle FLHTCUTG, FLRT, FLHTCUTGSE Véhicule à moteur à trois roues

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : FLHTCUTG, FLRT, FLHTCUTGSE Véhicule/moto à trois roues sous Harley — Code de rappel Davidson: 0175.
- Marque : Harley - Davidson
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 12 March 2018 and 5 November 2019.
- Informations complémentaires : Type-approval number: e4*168/2013*00025*02, Type: TG1

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'un capteur défectueux, l'un des freins arrière peut s'engager involontairement. Cela pourrait entraîner une perte de contrôle sur le véhicule, augmentant ainsi le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre