Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 23/11/2018

Toyota rappelle Avensis, Corolla, Verso Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **Avensis, Corolla, Verso Une voiture de tourisme. Code de rappel de l'entreprise: 18SMD103.**
- Marque : **Toyota**
- **GTIN Model year: 2002 to 2006**
- Informations complémentaires : **EC-type approval number: e11*2001/116*0196, e11*98/14*0180, e11*98/14*0179, e11*98/14*0181, e11*2001/116*0222, e21*PS2001/116*0024.**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le module de commande des coussins gonflables pour le système de retenue supplémentaire (ECU SRS) a été assemblé avec des circuits intégrés spécifiques à l'application (ASIC) qui sont sensibles au court-circuit interne lorsqu'ils sont exposés à un bruit électrique inductif élevé provenant de divers composants électriques du véhicule.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre