

Land Rover rappelle Discovery 3 / LR3 (LA), Discovery 4 / LR4 (LA), Range Rover Sport (LS) Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Discovery 3 / LR3 (LA), Discovery 4 / LR4 (LA), Range Rover Sport (LS) Voiture particulière.**
- Marque : **Land Rover**
- GTIN **08.04.2016 - 09.09.2024**
- Informations complémentaires : **e11*2001/116*0233*00, e11*2001/116*0243*00**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les boulons destinés à être utilisés avec le support de fixation ne sont pas correctement marqués conformément à la norme ISO. Cela pourrait amener les utilisateurs à suivre des instructions d'installation incorrectes, empêchant le support de retenue de fonctionner correctement. En conséquence, la remorque pourrait se détacher pendant l'utilisation, ce qui augmenterait le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre