

Volkswagen (VW) rappelle Caddy, Golf Sportsvan, Golf Variant 7, Tiguan, Tiguan Allspace, Touran Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : **Caddy, Golf Sportsvan, Golf Variant 7, Tiguan, Tiguan Allspace, Touran Voiture particulière.**
- Marque : **Volkswagen (VW)**
- **GTIN 04.09.2013 - 01.07.2024**
- Informations complémentaires : **1T, 5N, AUV, 2K, e1*2001/116*0211*, e1*2001/116*0450*, e1*2007/46*0627*, e1*2001/116*0252***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La pénétration d'humidité pourrait entraîner la corrosion d'un boulon de crémaillère de direction, ce qui pourrait entraîner une fracture du boulon et une perte de la capacité de direction, augmentant ainsi le risque d'accidents.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre