

# RAPPEL DE PRODUIT

## C-KLASSE, CLS, E-KLASSE, G-KLASSE, GLC, GLE, GLS, S-KLASSE VOITURE DE TOURISME MERCEDES-BENZ

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

**C-KLASSE, CLS, E-KLASSE, G-KLASSE, GLC, GLE, GLS, S-KLASSE Voiture de tourisme**

Marque : **MERCEDES-BENZ**

Modèle ou référence : **C-KLASSE, CLS, E-KLASSE, G-KLASSE, GLC, GLE, GLS, S-KLASSE Voiture de tourisme**

- **GTIN 27/01/2017 - 12/10/2**



Publication du : 14/01/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1\*2001/116\*0431\*47-63, e1\*2001/116\*0457\*38-52, e1\*2007/46\*1818\*00-16, e1\*2001/116\*0335\*34-46, e1\*2001/116\*0480\*31-42, e1\*2007/46\*1885\*00-16,, 204, 204 K, R1ECLS, 221, 204 X, H1GLE, 212, R1ES, R1EC, 463A, R2S, e1\*2001/116\*0501\*24-53, e1\*2007/46\*1560\*02-27, e1\*2007/46\*1666\*00-23, e1\*2007/46\*1830\*01-08,e1\*2007/46\*2115\*01-06

Motif du rappel : La pompe de refroidissement sous vide peut ne pas être hermétiquement étanche entre le liquide de refroidissement et les circuits à vide. Cela peut entraîner une fuite du liquide de refroidissement dans le circuit de vide conduisant à une réaction électrochimique, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

