

# RAPPEL DE PRODUIT

## A-CLASS, CLA VOITURE DE TOURISME

### Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters


**A-Class, CLA Voiture de tourisme**

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **A-Class, CLA Série de modèles:**

**Classe A: BR 177, CLA: BR 118**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 23/07/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Types: F2CLA, F2A, e1\*2007/46\*1912\*00, e1\*2007/46\*1829\*05

Motif du rappel : L'un des capteurs de collision latéraux n'est pas fixé correctement et peut ne pas enregistrer les valeurs correctes en cas de collision latérale. Par conséquent, le coussin gonflable latéral peut ne pas être correctement gonflé, ce qui augmente le risque de blessures pour les occupants.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

