

RAPPEL DE PRODUIT

MAZDA CX-3 (DK), MAZDA2 (DE), MAZDA CX-9 (TB) VOITURE DE TOURISME

MAZDA

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Mazda CX-3 (DK), Mazda2 (DE), Mazda CX-9 (TB)
Voiture de tourisme

Marque : **MAZDA**

Modèle ou référence : **Mazda CX-3 (DK), Mazda2 (DE),
Mazda CX-9 (TB) Voiture de tourisme**

- **GTIN 19.12.2012 - 2.12.2**



Publication du : 01/04/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e13*2001/116*0254*09, e13*2001/116*0254*10, e13*2001/116*0254*11, e13*2001/116*0254*12, e13*2001/116*0254*13, e1*2007/46*1335*03, e1*2007/46*1335*04, e13*KS07/46*0005*02, e13*KS07/46*0005*03

Motif du rappel : L'écrou et la vis inférieure de fixation de l'amortisseur à la mâchoire de direction pourraient devenir lâches, conduisant à son détachement. Cela pourrait entraîner une perte de contrôle sur le véhicule ou une altération de la stabilité au volant, ce qui pourrait augmenter le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

