

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule
utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 12/02/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1*2001/116*0354*25-26, e1*2001/116*0424*17, e1*2007/46*0296*13-14, e1*2007/46*0301*20-21, e1*2007/46*0304*08, e1*2007/46*0305*13, e1*2007/46*1760*01-04, Types: 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906BB50, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, KL3A4

Motif du rappel : En raison d'une erreur de production et du vieillissement possible des matériaux, le liquide de frein peut s'échapper du tuyau de frein. Par conséquent, les performances de freinage peuvent être altérées, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

