

# RAPPEL DE PRODUIT

## MAZDA CX-5 (KF) VOITURE DE TOURISME

Mazda

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Mazda CX-5 (KF) Voiture de tourisme**

Marque : **Mazda**

Modèle ou référence : **Mazda CX-5 (KF) Voiture de  
tourisme**

- **GTIN 15 May 2018 – 24 September 2020**



Publication du : 11/02/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e13\*2007/46\*1803\*04

Motif du rappel : Le CX-5 Diesel dispose d'un système de réduction catalytique sélective (SCR). Il y a un harnais SCR/AWD qui a un routage unique autour du couvercle du réservoir SCR. Au fil du temps, la contamination (p. ex. sable, saleté) du harnais SCR/AWD peut causer une usure sur le câblage et l'isolation du faisceau en raison des vibrations du couvercle du réservoir SCR. Dans le pire des cas, les circuits électriques du faisceau de câblage peuvent être déconnectés avec le MIL/SCR/4WD, de sorte que les feux d'avertissement ne fonctionnent pas correctement.

Risques encourus : Environnement.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

