

RAPPEL DE PRODUIT

C3 V3 - C4 V2 / DS4 (B7) - DS3 - DS5 (B81) VOITURE DE TOURISME CITROËN


Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**C3 V3 - C4 V2 / DS4 (B7) - DS3 - DS5 (B81) Voiture de
tourisme**

Marque : **CITROËN**

Modèle ou référence : **C3 V3 - C4 V2 / DS4 (B7) - DS3 -
DS5 (B81) Voiture de tourisme**

- **GTIN C3 V3 (A51) from 13.**



Publication du : 01/10/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0003*00 - 06,, e2*2007/46*0003*09 - 13,, e2*2007/46*0003*15 - 18, , e2*2007/46*0003*20 , 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 45, , e2*2007/46*0003*34 - 40,, e2*2007/46*0040*02 - 07,, e2*2007/46*0040*10 - 17, e2*2007/46*0040*20, 22, 24, 25, 26, 29,, e2*2007/46*0092*01, 02, 05, 06, 07, 14, 15, , e2*2007/46*0156*01, 03, 05,, e2*KS07/46*0004*00, e2*KS07/46*0005*00

Motif du rappel : Le gonfleur du coussin gonflable propulseur peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, la pression interne excessive peut causer la rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

