

RAPPEL DE PRODUIT

CASQUE MTB EXPL500 / ST500 ROCKRIDER

Vêtements, Mode, EPI / Equipements de Protection
Individuels

CASQUE MTB EXPL500 / ST500

Marque : **ROCKRIDER**

Modèle ou référence : **Codes modèles : 8555838;
8843310; 8843312; 8615651 Codes articles : 2940783;
4243712; 5034307; 5034306; 5034323; 4229390;
4229391**



Publication du : 23/09/2024

- GTIN 3583787837726 Lot KT24040006-15
- GTIN 3583787837726 Lot KT24040006-16
- GTIN 3583787837726 Lot KT24040006-17
- GTIN 3583787837726 Lot KT24040018-14
- GTIN 3583787837726 Lot KT24040018-16
- GTIN 3583787837726 Lot KT24040018-17
- GTIN 3583787837726 Lot KT24040034-10
- GTIN 3583787837726 Lot KT24040034-2
- GTIN 3583787837726 Lot KT24040034-4
- GTIN 3583787837726 Lot KT24040034-8
- GTIN 3583787837726 Lot KT24040045-10
- GTIN 3583787837726 Lot KT24040045-8
- GTIN 3583787837726 Lot KT24040045-9

Date de commercialisation : 02/07/2024

Date de fin de commercialisation : 09/09/2024

Zone géographique de vente : France entière

Distributeurs : DECATHLON

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Le numéro de lot se trouve à l'intérieur du casque sous la mousse située à l'avant du casque.

Motif du rappel : Decathlon a identifié plusieurs lots de casques ROCKRIDER MTB EXPL500 / ST500 ne répondant pas à certaines exigences de la norme européenne EN 1078 applicable à ce produit.

Risques encourus : Blessures.

Description complémentaire du risque : Decathlon a identifié un défaut sur une des pièces en plastique qui compose le casque. Celle-ci peut se casser et dans ce cas ne permet pas d'assurer le maintien du casque sur la tête.

Conduite à tenir : Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.

Numéro de contact : **0800710770**

Modalités de compensation : **Remboursement, Echange.**

Date de fin de la procédure de rappel : **17/03/2025**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

