

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz


Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 02/10/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1*2007/46*0296*10-*13; e1*2007/46*0301*17-*20; e1*2007/46*0304*06-*08; e1*2007/46*0305*11-*13, Types: 906BB35; 906BB35/4x4; 906BB50; 906BB50/4x4

Motif du rappel : La protection arrière contre l'encastrement fait défaut sur certaines configurations du véhicule. Cela peut entraîner un risque accru de blessure en cas d'impact arrière.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

