

RAPPEL DE PRODUIT

X-ADV750M, NSS750M MOTOCYCLETTE HONDA

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

X-ADV750M, NSS750M Motocyclette

Marque : **HONDA**

Modèle ou référence : **X-ADV750M, NSS750M Codes
de modèle: X-ADV750M (RH10) et NSS750M (RH11);**

Année de modèle: 2021.

- **GTIN X-ADV750M - 23.10.20**



Publication du : 15/10/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e6*168/2013*00057*00, e6*168/2013*00058*00, e6*168/2013*00064*00, e6*168/2013*00065*00

Motif du rappel : En raison d'une erreur dans le processus d'assemblage, le faisceau de fils peut être pincé entre l'étape de pillion et le corps du cadre ou entre la boîte à bagages et le corps du cadre. Par conséquent, la déconnexion et le court-circuit du faisceau de câbles peuvent se produire, ce qui entraîne un décrochage du moteur pendant qu'il roule et augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

