

# RAPPEL DE PRODUIT

## CITIGO, ROOMSTER, FABIA II, FABIA III, RAPID, YETI, KODIAQ, OCTAVIA III, SUPERB II, SUPERB III VOITURE DE TOURISME

Skoda

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Citigo, Roomster, Fabia II, Fabia III, Rapid, Yeti,  
Kodiaq, Octavia III, Superb II, Superb III Voiture de  
tourisme**

Marque : **Skoda**

Modèle ou référence : **Citigo, Roomster, Fabia II, Fabia  
III, Rapid, Yeti, Kodiaq, Octavia III, Superb II, Superb III  
Voiture de tourisme équipée d'airbags Takata.**



Publication du : 14/04/2023

- GTIN 1.6.2012 - 15.12.201

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : AA, 5J, NH, 5L, 5E, 3T, NS, 5J, NH, 5E, 3T;;  
e13\*2007/46\*1169\*00-\*22, e11\*2001/116\*0291\*00-\*55, e11\*2007/46\*0250\*00-\*20, e11\*2007/46\*0010\*00-\*27,  
e11\*2007/46\*0243\*00-\*26, e11\*2001/116\*0326\*00-\*45, e8\*2007/46\*0249\*00-\*25;; e8\*2007/46\*0319\*00-\*15,  
e8\*2007/46\*0320\*00-\*01, e8\*2007/46\*0318\*00-\*10, e8\*2007/46\*0317\*00-\*02;

Motif du rappel : L'airbag peut se détériorer au fil du temps et, s'il est déployé, une pression interne excessive peut faire éclater le corps du gonfleur et des fragments de métal pourraient traverser le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

