

RAPPEL DE PRODUIT

FORESTER VOITURE DE TOURISME

Subaru

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

Forester Voiture de tourisme

Marque : **Subaru**

Modèle ou référence : **Forester Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 14/08/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : E13*2007/46*1305*04, E13*2007/46*1305*01, E13*2007/46*1305*05, E13*2007/46*1305*06, E13*2007/46*1305*07

Motif du rappel : Une connexion électrique faisant partie du système de détection des occupants peut devenir lâche ou instable. Par conséquent, le système ne sera pas en mesure de détecter si le siège est occupé et peut donc désactiver l'airbag.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

