

# RAPPEL DE PRODUIT

## **i3, i4, M3, X1, X2, 2ER (GRAND TOURER), 3ER (LIMOUSINE+TOURING) VOITURE DE TOURISME BMW**

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**i3, i4, M3, X1, X2, 2er (Grand Tourer), 3er (Limousine+Touring) Voiture de tourisme**

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **i3, i4, M3, X1, X2, 2er (Grand Tourer), 3er (Limousine+Touring) Voiture de tourisme**

- **GTIN 11.01.2022 - 02.03.2**



Publication du : 08/07/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : F2X, F2GT, F1X, G3L, G3K, G4C, G234M, BMWi-1, e1\*2007/46\*1824, e1\*2007/46\*1677, e1\*2007/46\*1676, e1\*2007/46\*1947, e1\*2007/46\*2017, e1\*2018/858\*00122, e1\*2018/858\*00003, e1\*2007/46\*1213

Motif du rappel : Le micro générateur de gaz à l'intérieur du rétracteur de ceinture de sécurité n'a peut-être pas été fabriqué selon les spécifications. Cela peut entraîner une altération de la fonction de retenue en cas d'accident, ce qui augmente le risque de blessure. En outre, il peut y avoir formation d'étincelles en cas de libération de pression à l'extérieur du tube endommagé par le gonfleur, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Blessures \ Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

