

# RAPPEL DE PRODUIT

## VELOSTER, I40, I20, IX35, AVANTE, ACCENT VOITURE DE TOURISME

Hyundai

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**VELOSTER, I40, I20, IX35, AVANTE, ACCENT Voiture de  
tourisme**

Marque : **Hyundai**

Modèle ou référence : **VELOSTER, I40, I20, IX35,  
AVANTE, ACCENT Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 11/06/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Types: FS, VF, PB, ELH, RB, MD, e11\*2007/  
46\*0194, e4\*2007/46\*0263, e11\*2001/116\*0333, e11\*2007/46\*0192, e4\*2007/46\*0251, e4\*2007/46\*0254

Motif du rappel : La prise 12V peut surchauffer lorsque le compresseur du kit de réparation des pneus est utilisé.  
Cela pourrait augmenter le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

