

# RAPPEL DE PRODUIT

## X5 - X6 VOITURE DE TOURISME

Bmw

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**X5 - X6 Voiture de tourisme**

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : **X5 - X6 Voiture de tourisme**

- **GTIN 2007 - 2008**



Publication du : 25/08/2023

Motif du rappel : Le propulsif dans l'airbag du conducteur peut se détériorer en raison de fortes variations d'humidité et de température. En cas d'accident dans lequel le coussin gonflable se déploie, cela pourrait entraîner des fragments de l'enveloppe du gonfleur qui se détachent et blessent les occupants du véhicule.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

