

RAPPEL DE PRODUIT

S-MAX, GALAXY VOITURE DE TOURISME

Ford

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

S-Max, Galaxy Voiture de tourisme

Marque : **Ford**

Modèle ou référence : **S-Max, Galaxy Voiture de
tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 26/02/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e13*2001/116*0185, Type: WA6

Motif du rappel : Les boulons de bras de commande d'origine sur la suspension arrière sont sujets à la corrosion, ce qui peut les faire échouer. Par conséquent, la commande de direction du véhicule sera altérée, ce qui augmentera le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

