

RAPPEL DE PRODUIT

CLA, GLA, A-CLASS, C-CLASS, S-CLASS, GLC, GLE VOITURE DE TOURISME

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

CLA, GLA, A-Class, C-Class, S-Class, GLC, GLE Voiture de tourisme

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **CLA, GLA, A-Class, C-Class, S-Class, GLC, GLE Véhicules équipés d'un toit panoramique; Série de modèles: CLA (BR 117), GLA (BR 156), Classe A (BR 176), Classe C (BR 205), Classe S (BR 222), GLC (BR 253), GLE Coupé (BR 292)**



Publication du : 28/05/2021

- **GTIN The affected vehicle**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2001/116*0463*14 – 20, e1*2001/116*0335*19 – 46, e1*2001/116*0396*09 – 20, e1*2001/116*0480*16 – 40, e1*2007/46*1884*00, e1*2007/46*0598*16 – 26, e1*2007/46*0826*07 – 13, Types: 245 G, 245 G AMG, 176, 176 AMG, 204, 204 AMG, 204 K, 204 K AMG, 221, 221 AMG, 204 X, 204 X AMG, 166, 166 AMG, e1*2001/116*0470*04 - 23, 06 - 25, 00 - 20, e1*2007/46*1207*00 - 09, e1*2007/46*0928*00 - 04, e1*2007/46*1163*00, e1*2001/116*0431*29 - 61, e1*2001/116*0464*15 - 22, e1*2001/116*0457*25 - 51

Motif du rappel : Le panneau de toit en polycarbonate situé entre le pare-brise et le toit panoramique peut ne pas avoir été correctement collé au véhicule lors d'une réparation préalable. Dans de tels cas, le collage adhésif pourrait se détériorer progressivement et le panneau pourrait se détacher du véhicule, ce qui représente un risque pour les autres usagers de la route.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

