

RAPPEL DE PRODUIT

WRANGLER VOITURE DE TOURISME

Jeep

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Wrangler Voiture de tourisme

Marque : **Jeep**

Modèle ou référence : **Wrangler Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 26/03/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type-approval number: e4*2001/116*0116*30,**
Type: ACE

Motif du rappel : Le faisceau de câblage de la serrure électronique de la colonne de direction (ESL) peut entrer en contact avec l'arbre de direction-colonne pendant les mouvements de direction. Cela peut entraîner une abrasion des câbles et, au fil du temps, des dommages aux câbles. Par conséquent, la puissance de propulsion et/ou la direction assistée peuvent être perdues, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

