

RAPPEL DE PRODUIT

S60, V60, XC60, V60CC, S90, V90, XC90, S90L, V90CC, XC40 VOITURE DE TOURISME

Volvo

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

S60, V60, XC60, V60CC, S90, V90, XC90, S90L, V90CC, XC40 Voiture de tourisme

Marque : **Volvo**

Modèle ou référence : **S60, V60, XC60, V60CC, S90, V90, XC90, S90L, V90CC, XC40** Modèles: **S60, V60, XC60, V60CC, S90, V90, XC90, S90L, V90CC, XC40.**

- **GTIN Model year: 2020 - 2**



Publication du : 01/10/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type: 224, 225, 227, 234, 235, 236, 238, 246, 256, 536.

Motif du rappel : La connexion de soudage entre l'arbre du rotor du moteur et l'ensemble aimant de l'unité hydraulique du système de freinage peut être partiellement ou totalement manquante. Par conséquent, l'augmentation des freins, le système de freinage antiblocage (ABS) et la commande électronique de stabilité (ESC) pourraient être désactivés, ce qui a entraîné une décélération inférieure à la normale, ce qui a entraîné un risque accru d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

